

## FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.102 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.07.2025 17:30	Rapor No	250723.1033.15
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	876285

## EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	NO:3 YALOVA DENİZ
Kullanım Amacı	ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

## Ekipman Etiket Bilgileri

CE	VAR	Devir Sayısı(d/dk)	1450
Ekipman Yeri	NO:3 YALOVA DENİZ	Hacim (Lt)	--
İmal Yılı	2022	Kullanım Şekli	Sabit
Marka	E&B	Model/Tip	B 110/2
Seri No	NO:3 YALOVA DENİZ		

## Tespit Edilen Bilgiler

Çalışma Basıncı (Bar)	750
-----------------------	-----

## PERİYODİK KONTROL METODU

## ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
Uygulama Dışı**	SZUTEST.PK.580	21.05.2025	Kalibrasyon

## NOTLAR

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250723.1033.15 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı etiket ve işaretleri durumu.	U	
4	Blöf musluğu var mı? Çalışır durumda mı?	U	
5	Kapak contaları var mı? Uygun mu?	U	
6	Su seviye göstergesi var mı?	U	
7	Nozullar yapılacak işe uygun mu? Tıkanıklık var mı?	U	
8	Hortum üzerinde herhangi bir çatlak, kırılma vs. var mı?	U	
9	İşletme basıncına uygun hortum seçilmiş mi?	U	
10	Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Çalışma basıncının en az 1,5 katı mı?	U	
11	Tabanca ve hortum bağlantılarında hortum tutucu ve gerekiyorsa stinger ve geri tepme önleyici kelepçe var mı?	U	
12	Tabanca kullanılan hortum ve bağlantı elemanları su jeti çalışma basıncı ile uyumlu mu?	U	
13	Esnek hortumun son 60 cm si, kombine araçlarda esnek hortumun son 3 metresi işaretli mi?	KD	
14	Zemin kaygan mı?	U	
15	Zemin üstünde çalışma ızgaraları mevcut mu?	U	
16	Çalışma alanı güvenlik şeridi çizgileri uygun mu?	U	
17	Yıkaması yapılacak ekipmanlar arasında yeterli çalışma alanı bırakılmış mı?	U	
18	Çalışma basıncına uygun koruyucu kıyafet seçilmiş mi? Kıyafetlerin durumu iyi mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

#### KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

#### SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

#### PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ  
Mesleği : Makina Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021  
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır