

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.97 R:02

| | | |
|---------------|---|----------|
| Ad | PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ | Lokasyon |
| Adres | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA | |
| Hizmet Adresi | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA | |
| SGK Sicil No | 23315010110731610770282000 | |
| Sözleşme ID | 21334606 | |
| Tel | | Web |
| Fax | | Email |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi | 13.11.2025 09:00 | Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi | 13.11.2026 |
| Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi | 13.11.2025 17:30 | Rapor No | 251113.1033.28 |
| Takip Kontrol Tarihi | | Ekipman Id | 944872 |

EKİPMAN BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|------------------|
| Ekipmanın Bölümü | TRANSPORT DEPO |
| Kullanım Amacı | KALDIRMA HALKASI |
| Ekipman Birimi | |
| Ekipman Alt Birim | |

Ekipman Etiket Bilgileri

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------------------|
| İmal Yılı | -- | Kapasite (Kg) | 14000 |
| Marka | -- | Model/Tip | KALDIRMA HALKASI |
| Seri No | PARK 0309 | | |

Tespit Edilen Bilgiler

| | | | |
|------------------------------|-------|-------------------------|----|
| Beyan Yüğü (kg) | 14000 | Kaldırma Yüksekliği (m) | -- |
| Kaldırma-İletme Ekipman Tipi | | Taşıyıcı Tekerlek Adedi | -- |

Test Değerleri

| | |
|----------------|-------|
| Test Yüğü (kg) | 14000 |
|----------------|-------|

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13155 Vinçler - Güvenlik - Sabitlenmemiş yük kaldırma ataşmanları

ÖLÇÜM ALETLERİ

| Ad | Kod | Tarih | Doğrulama Türü |
|------------|----------------|------------|----------------|
| KUMPAS | SZUTEST.PK.221 | 11.06.2025 | Kalibrasyon |
| ŞERİTMETRE | SZUTEST.PK.591 | 14.08.2025 | Kalibrasyon |

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

| | |
|---------------------|---------------------|
| Adı Soyadı | : Burak Emre YILMAZ |
| Mesleği | : Makina Mühendisi |
| Diploma No / Tarihi | : 556 - 21.06.2021 |
| Bakanlık Kayıt No | : K22086878 |



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251113.1033.28 / 1-2

| Muayene Kriterleri ve Testler | | Değerlendirme | Kusur Açıklamaları |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------|
| 1 | Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi? | U | |
| 2 | Uyarı levhaları, kapasite levhaları, işletme talimatı var mı? Uygun mu? | U | |
| 3 | Ekipmanın genel durumu, gövdede herhangi bir deformasyon, paslanma veya çatlak oluşumu var mı? | U | |
| 4 | Bağlantıların ve kaynakların genel durumu uygun mu? | U | |
| 5 | Lastik ve tekerlerin durumu uygun mu? | KD | |
| 6 | Fren tertibatı var mı? Durumu uygun mu? | KD | |
| 7 | Zincir ve/veya halat üzerinde aşınma deformasyon var mı? | KD | |
| 8 | Kanca Durumu uygun mu? Deformasyon var mı? | KD | |
| 9 | Halat veya zincir bağlantı şekilleri uygun mu? | KD | |
| 10 | Ataşman Durumu uygun mu? Deformasyon var mı? | U | |
| 11 | Yük bağlantı aparatlarının genel durumu uygun mu? | KD | |
| 12 | Ekipman hareket mekanizmasının izin verdiği ölçüde çalışıyor mu? | KD | |
| 13 | Beyan yükünün 1,25 katı yük ile yüklendi. Herhangi bir deformasyon yoktur. | U | |

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır