

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.36 R:04

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	13.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	13.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	13.11.2025 17:30	Rapor No	251113.1033.63
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	944907

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	HAVUZ
Kullanım Amacı	HAVUZ GRİT TEMİZLİĞİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Güç (Kw-Hp)	60 Hp	İmal Yılı	2023
Maksimum Kapasite (kg)	700	Marka	ALPIN
Model/Tip	M60L	Seri No	ALP24 / MY60L0 / 1 NO'LU

Tespit Edilen Bilgiler

Ağırlık Merkezi (mm)	3500	Ataşman	KEPÇE
Bom Sayısı	1	Çalışma Saati	--
Ekipmanın Tanımı	BOBCAT	Maksimum Kaldırma Yüksekliği (mm)	2900
Yakıt Cinsi	Dizel	Yürüyüş Mekanizması	Tekerlek

Test Değerleri

Test Ağırlık Merkezi (mm)	3500	Test Kaldırma Yüksekliği (mm)	1000
Toplam Bom Uzunluğu (m)	1		

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251113.1033.63 / 1-4

TS EN 474-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Serisi İnşaat ve kazı makinaları -

Bölüm 1: Genel özellikler Bölüm 2 : Çekici dozerler için özellikler

Bölüm 3: Yükleyiciler için özellikler Bölüm 4: Kazıcı yükleyiciler için özellikler

Bölüm 5: Hidrolik kazıcılar için özellikler Bölüm 6: Damperli kamyonlar için özellikler

Bölüm 7: Skreyperler için özellikler Bölüm 8: Greyderler için özellikler

Bölüm 9: Boru döşeyiciler için özellikler Bölüm 10: Trençerler için özellikler

Bölüm 11: Toprak ve çöp sıkıştırıcılar için özellikler Bölüm 12: Halatlı kazıcılar için özellikler

Bölüm 13: Silindirler için gereklilikler

TS ISO 5049-1 Yığın haldeki malzemelerin sürekli taşınması için seyyar donanımlar - Bölüm 1: Çelik yapıların tasarımı için kurallar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251113.1033.63 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Kullanma ve bakım talimatları var mı?	U	
2	Künye etiketi var mı?	U	
3	Kapasite denge diyagramı var mı?	U	
4	Operatör yetki belgesi var mı? Yetki belgesi operatörün/ iş makinasının üzerinde mi?	U	
5	Uyarı ikaz işaretlemeleri var mı? Yeterli mi? Örn: 25m den fazla yaklaşma	U	
6	Kabin genel durumu, korkulukların genel durumu uygun mu? Yangın söndürücü var mı? Emniyet kemeri var mı?	U	
7	Korna ve geri sesli ikaz uygun mu?	U	
8	Göstergelerin durumu uygun mu?	U	
9	Ön farlar, geri vites lambası, sinyal ve fren lambaları yanıyor mu? İç lambalar ve dörtlüler çalışıyor mu?	U	
10	Tepe lambası var mı? Çalışıyor mu?	U	
11	Park freni durumu uygun mu?	U	
12	Lastiklerin genel durumu uygun mu?	U	
13	Bijonların genel durumu	U	
14	Egzos sisteminde katalitik konvertör, susturucunun ve alev tutucunun genel durumu?	U	
15	Gaz yakıtlı yükleyicide gaz kaçağı var mı?	KD	
16	Geri görüş aynaları var mı? Durumları?	U	
17	Yük kaldırma diyagramı var mı? Yük miktarı ve kaldırma pozisyonları belirtilmiş mi?	U	
18	Ataşman veya çatal uçlarında çatlak, deformasyon var mı? Bağlantı pimleri kontrol edildi mi?	U	
19	Aktif fren tertibatı ve park freni durumu uygun mu?	U	
20	Denge ayakların ve bomların genel durumu uygun mu?	KD	
21	Hidrolik kaldırma ve devirme silindirlerinin durumu	U	
22	Kumanda valfinde kaçak var mı, görevini yapıyor mu?	U	
23	Hidrolik boru ve hortumlarda burulma, bükülme vb deformasyon var mı?	U	
24	Hidrolik hortum, rekor, bağlantılarında sızıntı, piston, silindirler ve açılar kullanıma, uygun mu?	U	
25	Karşı ağırlık bağlantı durumu ?	KD	
26	Ekipman beyan kapasitesinde yüklendiğinde statik dengede kalıyor mu? Deformasyon var mı?	U	
27	Ekipman dinamik testinde beyan kapasitesine eşit bir yük ile yüklendi. Tüm hareketler sınırları boyunca yapıldıktan sonra herhangi bir deformasyon, kalıcı şekil bozukluğu oluşumu var mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251113.1033.63 / 4-4