

## FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.97 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	14.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	14.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	14.11.2025 17:30	Rapor No	251114.1033.3
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	945283

## EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	TRANSPORT DEPO
Kullanım Amacı	KALDIRMA HALKASI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

## Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	--	Kapasite (Kg)	60000
Marka	--	Model/Tip	KALDIRMA HALKASI
Seri No	PARK 0265		

## Tespit Edilen Bilgiler

Beyan Yüğü (kg)	60000	Kaldırma Yüksekliği (m)	--
Kaldırma-İletme Ekipman Tipi		Taşıyıcı Tekerlek Adedi	--

## Test Değerleri

Test Yüğü (kg)	60000
----------------	-------

## PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13155 Vinçler - Güvenlik - Sabitlenmemiş yük kaldırma ataşmanları

## ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
KUMPAS	SZUTEST.PK.221	11.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

## NOTLAR

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul  
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251114.1033.3 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Uyarı levhaları, kapasite levhaları, işletme talimatı var mı? Uygun mu?	U	
3	Ekipmanın genel durumu, gövdede herhangi bir deformasyon, paslanma veya çatlak oluşumu var mı?	U	
4	Bağlantıların ve kaynakların genel durumu uygun mu?	U	
5	Lastik ve tekerlerin durumu uygun mu?	KD	
6	Fren tertibatı var mı? Durumu uygun mu?	KD	
7	Zincir ve/veya halat üzerinde aşınma deformasyon var mı?	KD	
8	Kanca Durumu uygun mu? Deformasyon var mı?	KD	
9	Halat veya zincir bağlantı şekilleri uygun mu?	KD	
10	Ataşman Durumu uygun mu? Deformasyon var mı?	U	
11	Yük bağlantı aparatlarının genel durumu uygun mu?	KD	
12	Ekipman hareket mekanizmasının izin verdiği ölçüde çalışıyor mu?	KD	
13	Beyan yükünün 1,25 katı yük ile yüklendi. Herhangi bir deformasyon yoktur.	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

■ Kusurlu Uygunsuzluk

■ Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

## KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

## SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ  
Mesleği : Makina Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021  
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır