

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.102 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	25325803		
Tel		Web	https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	02.05.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	02.05.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	02.05.2026 17:30	Rapor No	260502.1916.76
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1065000

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	MBL-SJ-02 SU JETİ SEYYAR NO 2 750 BAR
Kullanım Amacı	Endüstriyel temizlik
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

CE	VAR	Devir Sayısı(d/dk)	76 lt/dk
Ekipman Yeri	SEYYAR NO 2	Hacim (Lt)	20
İmal Yılı	2023	Kullanım Şekli	Seyyar
Marka	E-B	Model/Tip	B 110/2 P28
Seri No	MBL-SJ-02 SU JETİ SEYYAR NO 2 750 BAR		

Tespit Edilen Bilgiler

Çalışma Basıncı (Bar)	750
-----------------------	-----

PERİYODİK KONTROL METODU

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.472	09.04.2026	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: İbrahim BAKACAK
Mesleği	: Makina
Diploma No / Tarihi	: STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No	: K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı etiket ve işaretleri durumu.	U	
4	Blöf musluğu var mı? Çalışır durumda mı?	U	
5	Kapak contaları var mı? Uygun mu?	U	
6	Su seviye göstergesi var mı?	U	
7	Nozullar yapılacak işe uygun mu? Tıkanıklık var mı?	U	
8	Hortum üzerinde herhangi bir çatlak, kırılma vs. var mı?	U	
9	İşletme basıncına uygun hortum seçilmiş mi?	U	
10	Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Çalışma basıncının en az 1,5 katı mı?	U	
11	Tabanca ve hortum bağlantılarında hortum tutucu ve gerekiyorsa stinger ve geri tepme önleyici kelepçe var mı?	U	
12	Tabanca kullanılan hortum ve bağlantı elemanları su jeti çalışma basıncı ile uyumlu mu?	U	
13	Esnek hortumun son 60 cm si, kombine araçlarda esnek hortumun son 3 metresi işaretli mi?	U	
14	Zemin kaygan mı?	U	
15	Zemin üstünde çalışma ızgaraları mevcut mu?	U	
16	Çalışma alanı güvenlik şeridi çizgileri uygun mu?	U	
17	Yıkaması yapılacak ekipmanlar arasında yeterli çalışma alanı bırakılmış mı?	U	
18	Çalışma basıncına uygun koruyucu kıyafet seçilmiş mi? Kıyafetlerin durumu iyi mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

■ Kusurlu Uygunsuzluk■ Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır