

BORU HATTI  
PERİYODİK KONTROL RAPORU

## FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.20 R.02

|               |                                                             |          |                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Ad            | PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ                                 | Lokasyon |                               |
| Adres         | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA |          |                               |
| Hizmet Adresi | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA |          |                               |
| SGK Sicil No  | 23315010110731610770282000                                  |          |                               |
| Sözleşme ID   | 25325803                                                    |          |                               |
| Tel           |                                                             | Web      | https://www.parkshipyard.com/ |
| Fax           |                                                             | Email    |                               |

|                                    |                  |                                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi | 06.05.2026 09:00 | Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi | 06.05.2027     |
| Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi     | 06.05.2026 17:30 | Rapor No                         | 260506.1916.21 |
| Takip Kontrol Tarihi               |                  | Ekipman Id                       | 1068263        |

## EKİPMAN BİLGİLERİ

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ekipmanın Bölümü  | SAHA ORTA BÖLÜM               |
| Kullanım Amacı    | SH-SK-39 SABİT KOLEKTÖR SK-39 |
| Ekipman Birimi    |                               |
| Ekipman Alt Birim |                               |

## Ekipman Etiket Bilgileri

|                                |       |                      |                               |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Boru Hattı Malzemesi           | Metal | Boru Hattının Tanımı | SH-SK-39 SABİT KOLEKTÖR SK-39 |
| Çap (inc)                      | DN100 | Isıtma/Soğutma       | --                            |
| İmalat Ay/Yıl                  | --    | İzolasyon            | --                            |
| Maksimum Çalışma Basıncı (bar) |       | Proje No:            | --                            |

## Tespit Edilen Bilgiler

|                            |    |              |                |
|----------------------------|----|--------------|----------------|
| Max. İşletme Basıncı (Bar) | -- | Taşınan Ürün | Basıncılı hava |
| Uzunluk (m)                | 2  |              |                |

## Test Değerleri

|                                |    |                                     |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| İşletme Hidrostatik Test (bar) | -- | Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar) | -- |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|

## PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISGOTT Tankerler ve Terminaller için Uluslar Arası Emniyet Rehberi

ASME B.31.3 proses borulama sistemlerinin tasarımı, inşası ve test edilmesi ile ilgili gereklilikler

ASME B.31.4 Tehlikeli olmayan malzemelerin sıvı veya sulu bulamaçlarını taşıyan boru hattı sistemleri için tasarım gereksinimleri

ASME B.31.8 gaz taşımacılığında kullanılan boru hattı tesislerinin tasarımı, imalatını, kurulumunu, denetimini, muayenesini ve testi

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Adı Soyadı          | : İbrahim BAKACAK               |
| Mesleği             | : Makina                        |
| Diploma No / Tarihi | : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022 |
| Bakanlık Kayıt No   | : K2025416032                   |



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

## ÖLÇÜM ALETLERİ

| Ad             | Kod            | Tarih      | Doğrulama Türü |
|----------------|----------------|------------|----------------|
| DİJİTAL KUMPAS | SZUTEST.PK.487 | 17.06.2025 | Kalibrasyon    |
| ŞERİTMETRE     | SZUTEST.PK.623 | 25.08.2025 | Kalibrasyon    |

## NOTLAR

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK  
Mesleği : Makina  
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022  
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

| Muayene Kriterleri ve Testler |                                                                                  | Değerlendirme | Kusur Açıklamaları |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1                             | Boru hattını tanımlayıcı bilgiler var mı ?                                       | U             |                    |
| 2                             | Uyarı işaretleri var mı?                                                         | U             |                    |
| 3                             | Basınç göstergeleri (manometreler) uygun mu?                                     | U             |                    |
| 4                             | Hattın yerleşimi uygun mu ?                                                      | U             |                    |
| 5                             | Hattın (boya, korozyon, deformasyon) durumu uygun mu?                            | U             |                    |
| 6                             | Ekipman üzerinde eksik yada gevşemiş vida, eksik somun vb. gibi kusurlar var mı? | U             |                    |
| 7                             | Hidrostatik test                                                                 | KD            |                    |
| 8                             | Boru hattının sabitlemesi uygun mu ?                                             | U             |                    |
| 9                             | İzolasyon uygun mu?                                                              | U             |                    |
| 10                            | Kaynaklarda gözle görülür hata var mı ? Gözenek,çatlak,form bozukluğu.           | U             |                    |
| 11                            | Sızıntı veya kaçak tespit edildi mi?                                             | U             |                    |
| 12                            | Toprak altındaki hatlar için korozyona karşı önlem alınmış mı?                   | U             |                    |

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

## KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

## SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK  
Mesleği : Makina  
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022  
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır